保守報告書

当社製品をご愛用頂きまして誠にありがとうございます
作業終了に伴い下記の通り報告申し上げますのでご確認ください

お客様コード		電話	090-4467-5917	発行番号	J309993
お客様	木下機械（株）			発行月日	2019年06月06日
ご住所	愛知県名古屋市南区千竈通６－２１			納入年月	
ご担当者	渡部 様			保証開始	
機種	TC-32B	製造番号	111632	障害発生	
保守区分	１年以上			障害受付	2018年10月18日
通電時間	H	運転時間	H	作業完了	2019年06月06日

現象
ＱＴ交換

修理部品

品名	部品コード	数	有無償
QTﾘﾍﾞｱｸﾐ32B	6B9611001	1	有償
Zｶﾊﾞｰ	6A3061201	1	有償
ｶﾞｲﾄﾞ+ﾂｷﾞﾃｸﾐ32BN Y	6B9201001	1	有償
QTｸﾗﾝﾌﾟｶﾊﾞｰL 32BN	6A4941001	1	有償
QTｸﾗﾝﾌﾟｶﾊﾞｰR 32BN	6A4940001	1	有償
ｶﾞｲﾄﾞｷｬｯﾌﾟ M8	610576001	60	有償
QTﾓｰﾀｶﾊﾞｰｳｴ32B	6A3223001	1	有償

処置
(5/22) QT交換実施
(5/23) QT精度調整実施。
Z軸カバー交換実施。
(6/5) Y軸ガイド交換実施。
QTクランプカバーの取り付け実施。
(6/6) 精度測定実施。
X・Y軸ガイドキャップの取り付け実施。
以下、測定値です。
・主軸振れ（口元）：4μm。　主軸振れ（先端200mm）：10μm。
・Y軸溝平行度（1パレ）：8μm。　Y軸溝平行度（2パレ）：2μm。
・C軸偏差量（1パレ）：1902。C軸偏差量（2パレ）：1976。・X軸バックラッシュ：4μm。　Y軸バックラッシュ：2μm。
・テーブル上面精度：1パレット：20μm
・テーブル上面精度：2パレット：19μm

作業日	作業者	始業	終業	通常時間	超過時間
05月22日	川端,横地,森本	10:30	17:00	3.0	8.0
05月23日	川端,横地,森本	10:30	13:30	0.0	4.0
06月05日	松本、森本	11:00	15:00	0.0	6.0
06月06日	横地、森本	10:00	11:00	0.0	2.0

基本料金:作業3時間以内
追加料金:作業3時間以上
割増料金(5割増):9-17時以外
休日料金:土日祝祭日

基本料金	有	3.0 H 1 人
追加料金	有	20.0 H
割増料金	無	0.0 H
休日料金	無	
交通費	有	3 回
宿泊費	無	0 人･泊
中古機登録費	無	

特記事項・連絡事項
交通費は見積もり通り３回と致します。
QTモーターカバー下、正面扉キーは後日部品発送致します。

この用紙は感熱紙のため、光の当たらない環境で保管ください。

ブラザー工業株式会社　マシナリー事業
問合せ先
コールセンター　0568-25-3710
東　京(営)　03-5525-2581
名古屋(営)　0568-95-0070
仙　台(営)　022-726-6721
大　阪(営)　072-962-5811
関　毛(営)　0276-55-3790
九州・中国(営)　092-412-5550

帳票No.1304